

Fahrzeug

Peugeot / 405 II (4B) ( 8.92 - 10.95 ) / 1.6  
 Elektrik incl. Elektronik \ Relais, R

Peugeot / 405 II (4B) ( 8.92 - 10.95 ) / 1.6 ( 8.92 - 10.95 )


---KW/PS 65 / 88  
 ---KBA-Nr 3003629, 3003704  
 ---Motorcode BDZ (XU5M), BFZ (XU5JP), BDY (XU5M3Z), BDY (XU5M2Z)  
 ---Katalysator mit geregelterm (3-Wege) Katalysator

A - Lieferanten

weitere Lieferanten

SEB177 MAP-Sensor BJ von - bis ccm PS Motorcodes

Herstellernummer Herstellerbezeichnung



**TRW.**  
**Original Equipment.**  
**Global Service.**

**Lucas** Lucas Bremse

MAP-Sensor

Herstellerinformationen  
 SEB177 MAP-Sensor 199,00

Peugeot

- ⊕ 806 (221)
- ⊕ 106 I (1A/C)
- ⊕ 205 II (20A/C)
- ⊕ 306 Schragheck (7A vC)
- ⊕ 306 Cabrio (7D)
- ⊕ 306 (7B)
- ⊖ 405 II Break (4E)
 

1.6	8.92	-10.96	1580	88	BDZ (XU5M), BFZ (XU5JP), BDY
1.8	8.92	-10.96	1762	101	LFZ (XU7JP)
2.0	8.92	-10.96	1998	121	RFX (XU10J2)
2.0 4x4	8.92	-10.96	1998	121	RFX (XU10J2)
- ⊖ 405 I (15B)
 

1.6	7.87	-12.92	1580	88	BDZ (XU5M), BDY (XU5M2Z)
-----	------	--------	------	----	--------------------------
- ⊖ 405 II (4B)
 

1.6	8.92	-10.95	1580	88	BDZ (XU5M), BFZ (XU5JP), BDY
1.8	8.92	-10.95	1762	101	LFZ (XU7JP)
2.0	8.92	-10.95	1998	121	RFX (XU10J2)
2.0 X4	8.92	-10.95	1998	121	RFX (XU10J2)
- ⊕ 106 II (1)
- ⊕ 309 II (3C,3A)
- ⊕ 306 Break (7E)

al tech page <http://www.aflash.narod.ru/>