

Отчет о диагностике автомобиля



Мастерская:
Адрес:
Телефон:
E-mail :
Факс:

Марка: TOYOTA

Автомобиль: Camry

Модельный год: 2007

Идентификационный номер автомобиля: 4T1BE46K17U156010

Пробег: 0

Версия ПО а/м: V48.60

Версия диагностической прикладной программы: V3.06.018

Время испытания: 2019-01-02 13:56:19

Диагностический путь: 16PIN DLC(North America) > Автоматический поиск > w/o VSC > Выбор системы > Шасси > TPMS (Система контроля давления в шинах)

TPMS (5)



Диагностический результат

C2121	Данные передатчика ID1(главный) не получены	Ток	TPMS
C2122	Данные передатчика ID 2(главный) не получены	Ток	TPMS
C2123	Данные передатчика ID 3(главный) не получены	Ток	TPMS
C2124	Данные передатчика ID 4(главный) не получены	Ток	TPMS
C2177	Innitialization Un-Completing	Ток	TPMS